



PROJEKT KONSERWATORSKI REMONTU DACHU I WIĘŻBY DACHOWEJ NAD KAPLICĄ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W PĘDZEWIE



WIĄZAR I



WIĄZAR II



Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni



Wymiana, odtworzenie lub odcinkowa naprawa elementu wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich




Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi

Ze względu na ciągle postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego


Zaleca się impregnację całej więźby bezbarwnym środkiem przeciw owadom na bazie permetryny np. Remmers Anti-Insekt lub o analogicznych właściwościach.

PN

PD



WIĄZAR III



WIĄZAR IV



Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni



Wymiana, odtworzenie lub odcinkowa naprawa elementu wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi

Ze względu na ciągłą postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego


Zaleca się impregnację całej więźby bezbarwnym środkiem przeciw owadom na bazie permetryny np. Remmers Anti-Insekt lub o analogicznych właściwościach.

PN

PD

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich


Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



WIAZAR V

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



WIAZAR VI



Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni



Wymiana, odtworzenie lub odcinkowa naprawa elementu wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi

Ze względu na ciągłą postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego


Zaleca się impregnację całej więźby bezbarwnym środkiem przeciw owadom na bazie permetryny np. Remmers Anti-Insekt lub o analogicznych właściwościach.

PN

PD

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich




WIAZAR VII

Uszkodzone przez zawilgocenie drewno ociosać, ubytek uzupełnić przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich.
Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



WIAZAR VIII



Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni



Wymiana, odtworzenie lub odcinkowa naprawa elementu wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi

Ze względu na ciągłe postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego

Zaleca się impregnację całej więźby bezbarwnym środkiem przeciw owadom na bazie permetryny np. Remmers Anti-Insekt lub o analogicznych właściwościach.


PN

PD

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Po rozwiązaniu krokwi i belki wiązarowej, jeśli drewno krokwi i przypustnicy w gnieździe będzie porażone grzybem – należy je ociosać, ubytek uzupełnić metodami ciesielskimi. Nowe i stare elementy zaimpregnować środkiem przeciwegrybicznym Adolit M Fluessig lub analogicznym




WIĄZAR IX

Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi
Klamry stalowe

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



WIĄZAR X



Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni



Wymiana, odtworzenie lub odcinkowa naprawa elementu wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi

Ze względu na ciągłą postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego


Zaleca się impregnację całej więźby bezbarwnym środkiem przeciw owadom na bazie permetryny np. Remmers Anti-Insekt lub o analogicznych właściwościach.

PN

PD

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich


Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



WIĄZAR XI

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



WIĄZAR XII



Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni



Wymiana, odtworzenie lub odcinkowa naprawa elementu wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi

Ze względu na ciągłe postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego

Zaleca się impregnację całej więźby bezbarwnym środkiem przeciw owadom na bazie permetryny np. Remmers Anti-Insekt lub o analogicznych właściwościach.


PN

PD

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Wymiana elementu na nowy metodami ciesielskimi, wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich

Porażone grzybem drewno ociosać, ubytek uzupełnić metodami ciesielskimi. Nowe i stare elementy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybicznym Adolit M Fluessig lub analogicznym



WIĄZAR XIII



Impregnacja miejscowa żywicą PU Holzverfestigung przez 3-krotne pędzlowanie osłabionych powierzchni



Wymiana, odtworzenie lub odcinkowa naprawa elementu wg pierwotnej formy i przekroju, przy zastosowaniu naprawczych złącz ciesielskich



Miejscowa naprawa metodami ciesielskimi

Ze względu na ciągle postępującą degradację elementów drewnianych więźby oraz brak lub utrudniony dostęp do pełnych przekrojów, stan zachowania każdego elementu więźby należy poddać ponownej ocenie przed przystąpieniem do robót ciesielskich po ustawieniu rusztowania i zdjęciu pokrycia dachowego. Ocenę stanu zachowania więźby należy wykonać przy udziale nadzoru budowlanego i konserwatorskiego

Zaleca się impregnację całej więźby bezbarwnym środkiem przeciw owadom na bazie permetryny np. Remmers Anti-Insekt lub o analogicznych właściwościach.