

2584.2632.4.2025

2584

RZECZOZNAWCA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ


ARKADIUSZ WRONKOWSKI

Stowarzyszenia Rzecznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego

PLMOT RL 0000115

76-100 SŁAWNO, BOBROWICE 26

tel. (48) 796227570, email: rzeczoznawca.slawno@wp.pl



Biegły z listy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Opinia numer: 5832/60277/2025

z dnia: 2025/03/03

Rzecznawca : SRTMiRD PLMOT MGR ARKADIUSZ WRONKOWSKI RL0000115

Zleceniodawca: GMINA SŁAWNO - URZĄD GMINY

Adres: ul.I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Właściciel: GMINA SŁAWNO - URZĄD GM GMINY

Adres: ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2009

Model: Grand Vitara 1.6 MR`08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: ZSL32666

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAJTA74V00520154

Nr INFO-EKSPERT	036-00523
Data pierwszej rejestracji	2009/04/30
Wskazanie drogomierza	230679 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/04/30-25/03/03)	190 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY
Dop. masa całkowita	1830 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Oznaczenie silnika	M16A
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1586 ccm / 78kW (106KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

21600 PLN w tym VAT (23,0%) 4039,02 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

14300 PLN w tym VAT (23,0%) 2673,98 PLN

RL0000115

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZOZNAWCA
mgr Arkadiusz Wronkowski

RZECZOZNAWCA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

ARKADIUSZ WRONKOWSKI

Stowarzyszenia Rzecznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego

PLMOT RL 0000115

76-100 SŁAWNO, BOBROWICE 26

tel. (48) 796227570, email: rzeczoznawca.slawno@wp.pl

Biegły z listy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

OPINIA Nr: 5832/60277/2025

z dnia: 2025/03/03

Rzecznawca : SRTMiRD PLMOT MGR ARKADIUSZ WRONKOWSKI RL0000115

Zlecniodawca: GMINA SŁAWNO - URZĄD GMINY

Adres: ul.I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Właściciel: GMINA SŁAWNO - URZĄD GM GMINY

Adres: ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2009

Model: Grand Vitara 1.6 MR`08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: ZSL32666

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAJTA74V00520154

Nr INFO-EKSPERT	036-00523
Data pierwszej rejestracji	2009/04/30
Wskazanie drogomierza	230679 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/04/30-25/03/03)	190 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY
Dop. masa całkow.	1830 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Oznaczenie silnika	M16A
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1586 ccm / 78kW (106KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.10-2009.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Radioodtwarzacz CD + MP3
2	Głośniki 4 szt.	17	Relingi dachowe
3	Imobilizer	18	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Klimatyzacja automatyczna	19	System wspomagania nagłego hamowania
5	Kolumna kierownicy regulowana	20	Szyba tylna ogrzewana
6	Komputer pokładowy	21	Szyby atermiczne
7	Kurtyny powietrzne boczne	22	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Lakier metalizowany	23	Światło dodatkowe STOP
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	24	Tapicerka tekstylna
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	25	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
11	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	26	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Obrotomierz	27	Wycieraczka szyby tylnej
13	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	28	Zaglówki siedzeń tylnych 2 szt.
14	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	29	Zamek centralny zdalnie sterowany

15 Poduszki powietrzne boczne przednie 30 Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

Wartość [PLN]

- 1 +Instalacja gazowa mieszanikowa

202

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (190 mies.) 23 800 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 202 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 47 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 232 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 1 321 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 0,20%.

KOREKTY RÓŻNE - 2 404 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-5,0 -1 202

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.
W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia.*

Szczególny charakter eksploatacji

-5,0 -1 202

*Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.
Pojazd służbowy Gminy Sławno Użytkowany przez wielu kierowców*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

21600 PLN

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4039,02 PLN

RL0000115

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZOWNAWCA
mgr Arkadiusz Wróński

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

14300 PLN

(słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 2673,98 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

RZECZOZNAWCA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

ARKADIUSZ WRONKOWSKI

Stowarzyszenia Rzecznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego

PLMOT RL 0000115

76-100 SŁAWNO, BOBROWICE 26

tel. (48) 796227570, email: rzeczoznawca.slawno@wp.pl

Biegły z listy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

OCENA TECHNICZNA nr: 5832/60277/2025

z dnia: 2025/03/03

Rzecznawca : SRTMiRD PLMOT MGR ARKADIUSZ WRONKOWSKI RL0000115

Zlecniodawca: GMINA SŁAWNO - URZĄD GMINY

Adres: ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Właściciel: GMINA SŁAWNO - URZĄD GMINY

Adres: ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2009

Model: Grand Vitara 1.6 MR'08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: ZSL32666

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAJTA74V00520154

Nr INFO-EKSPERT	036-00523
Data pierwszej rejestracji	2009/04/30
Wskazanie drogomierza	230679 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/04/30-25/03/03)	190 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Oznaczenie silnika	M16A
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1586 ccm / 78kW (106KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2008.10-2009.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	18	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
3	Fotele przednie podgrzewane	20	Radioodtwarzacz CD + MP3
4	Głośniki 4 szt.	21	Relingi dachowe
5	Immobilizer	22	Sterowanie radiem w kierownicy
6	+Instalacja gazowa mieszanikowa	23	System wspomagania nagłego hamowania
7	Klimatyzacja automatyczna	24	Szyba tylna ogrzewana
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	Szyby atermiczne
9	Komputer pokładowy	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światło dodatkowe STOP
11	Lakier metalizowany	28	Tapicerka tekstylna
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	29	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	30	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	31	Wycieraczka szyby tylnej
15	Obrotomierz	32	Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
16	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	33	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	34	Zderzaki w kolorze nadwozia

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZOZNAWCA
mgr Arkadiusz Wronkowski

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MARSHAL I'Zen WIS KW 19 215/65R16		50
Przednie prawe:	*MARSHAL I'Zen WIS KW 19 215/65R16		50
Tylne lewe:	*MARSHAL I'Zen WIS KW 19 215/65R16		50
Tylne prawe:	*MARSHAL I'Zen WIS KW 19 215/65R16		50

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 5832/60277/2025

z dnia: 2025/03/03

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2009

Model: Grand Vitara 1.6 MR'08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: ZSL32666

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4

RL0000115

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZOWNICZA
mgr Arkadiusz Wronkowski



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7




Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

RL0000115

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Motoryzacyjnej i
Drogowego PLMOT
RZECZOZNAWCA
mgr Arkadiusz Wronkowski



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20




Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26




Fot. 27



Fot. 28

RL0000115

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZOZNAWCA
mgr Arkadiusz Wrótkowski



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31




Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38


RL0000115

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZOZNAWCA

mgr Arkadiusz Wronkowski



Fot. 39



Fot. 40



Fot. 41

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 5832/60277/2025

z dnia: 2025/03/03

Rzeczoznawca : SRTMiRD PLMOT MGR ARKADIUSZ WRONKOWSKI RL0000115

Zlecniodawca: GMINA SŁAWNO - URZĄD GMINY

Adres: ul.I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Właściciel: GMINA SŁAWNO - URZĄD GM GMINY

Adres: ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 SŁAWNO

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2009

Model: Grand Vitara 1.6 MR`08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: ZSL32666

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 036-00523

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 190 mies.)

21 600 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,28

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Pokrywa przednia	
2	Blotnik przedni	LiP
3	Drzwi boczne	LiP
4	Drzwi tyłu nadwozia	
5	Blotnik tylny	LiP
7 Reszta		
6	Tarcza koła przedniego stalowa	LiP
7	Tarcza koła tylnego stalowa	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
4 Układ napędowy		
1	Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	17	16	3 084
2	Wypośażenie	44	0	9 504
3	Silnik z osprzętem	13	0	2 808
4	Układ napędowy	11	5	2 257
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0	1 512
6	Zawieszenie tylne	4	0	864
7	Reszta	4	4	829

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 20 858 PLN

RL0000115

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZOWNAWCA

mgr Arkadiusz Wrótkowski

KOSZT NAPRAWY NETTO

ASO

Stawka mech. / blacharska	150,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	160,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	0,0 %
Części plus normalia	3 720,86 PLN
Robocizna	2 758,00 PLN
Materiały lakiernicze i inne	3 994,50 PLN
RAZEM	10 473,36 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	21 600 PLN
Pełny koszt naprawy	12 882 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,08
Zredukowany koszt naprawy	7 313 PLN
	14 286 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	21 600 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0344
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,88
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,21
	3 739 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	14 287 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	21 600 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	14 300 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	7 300 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,60

RLOC00115

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu
Drogowego PLMOT
RZECZNOZAWCA
mgr Arkadiusz Wronkowski